

macOS Ventura und USB-Treiber für Teac A-H01 DAC

Beitrag von „Phantomias“ vom 12. Juli 2023, 21:38

Ihr Lieben,

nachdem ich mein System 1 (siehe Signatur) auf macOS Ventura 13.4.1 umgestellt habe (OpenCore), funktioniert mein per USB angeschlossener Teac A-H01 DAC nicht mehr richtig. Der Sound wird ausgegeben, allerdings mit Störgeräuschen. In dem Gerät ist ein USB-Chip 8802 von Tenor verbaut.

Das Problem scheint nicht am Hackintosh, sondern an macOS Ventura zu liegen und einer veralteten Treiber-Installation (.pkg-Datei).

Die Installations-Datei lässt sich hier herunterladen: <https://teac.jp/int/product/a-h01/download>

Hier ist eine schlecht aus dem Japanischen übersetzte Installationsanleitung für Catalina:

<https://blog-yukirii-dev.trans...x tr tl=en& x tr hl=en-US>

Anscheinend muss die Datei *TeacUSBAudio.kext* in */System/Library/Extensions* platziert werden. Mit Hilfe des USB-Installationssticks und deaktivierter [SIP](#) habe ich zwar geschafft, die Datei dorthin zu kopieren. Beim Neustart ist die Datei allerdings wieder verschwunden. Ich vermute, dass das Betriebssystem die Datei als "fremd" erkennt und wieder löscht. Vielleicht muss ich die zusätzlichen Dateiattribute richtig setzen. Hier komme ich nicht weiter.

Da hier so viele Experten sind, versuche ich mein Glück und bitte um eure Hilfe.

Vielen Dank und euch einen tollen Abend,

Phantomias