

macOS Ventura und USB-Treiber für Teac A-H01 DAC

Beitrag von „Capos81“ vom 13. Juli 2023, 00:07

Anscheinend muss die Datei *TeacUSBAudio.kext* in */System/Library/Extensions* platziert werden. Mit Hilfe des USB-Installationssticks und deaktivierter [SIP](#) habe ich zwar geschafft, die Datei dorthin zu kopieren. Beim Neustart ist die Datei allerdings wieder verschwunden. Ich vermute, dass das Betriebssystem die Datei als "fremd" erkennt und wieder löscht. Vielleicht muss ich die zusätzlichen Dateiattribute richtig setzen. Hier komme ich nicht weiter.

[Phantomias](#) Nein ist kein Tool du Must es über mkdir machen kann dir morgen darüber was schreiben jetzt muss ich aber weiter arbeiten Mit freundlichen Grüßen