

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „chrisnative“ vom 14. Juli 2023, 09:44

Also USB läuft jetzt, aber TB3 immer noch Fehlanzeige. Wird unter IOReg zwar angezeigt, RP05 ist in der ssdt entsprechend hinterlegt. Aber angeschlossene Wechselplatte läuft nicht. Wie war das noch unter USB Hackintool? Werdne die TB3 Anschlüsse vom Board dort auch angezeigt? Sind das die SS01/02 oder USR1+2?