

# AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 14. Juli 2023, 10:40

Das ist ein guter Tipp!

Was steht in den Systembericht unter Bluetooth bei dir?

Ich hatte das auch mal beim Z690 Build, habe dann den Port am Mainboard mal abgezogen und wieder angesteckt und dann ging BT wieder.

Bei meinem alten X299 Build musste ich den HS14 Port für BT, als USB2 mappen und nicht internal, warum keine Ahnung