

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 14. Juli 2023, 10:48

Also wie noch sehr viele USB Ports, hast du einen NVRAM Reset gemacht? Und drücke mal den "Aufräumenbutton" im Hackintool.

Ich habe eine neue Thunderbolt SSDT angefertigt, probier die mal aus!

Edit:

mein USB-Mapping sieht so aus, Bild hängt an. Die ersten 4 Einträge sind von der Thunderbolt-Karte.

