

AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „lukthemajor“ vom 14. Juli 2023, 13:36

Sieht so aus als würd es gar nicht erkannt werden, komischerweise funktioniert das WLAN von der Fenvi Karte einwandfrei sollte das nicht eigentlich auch nicht erkannt werden?

Werde gleich mal die Karte ab und wieder anstecken bzw. mal nen anderen PCIE Slot verwenden

```
Mac Pro
Bluetooth-Controller:
  Adresse: NULL
  Status: Aus
  Chipset: BCM_4350C2
  Schieber: Aus
  Firmwareversion: v0 z0
  Produkt-ID: 0x0001
  Unterstützte Dienste: HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
  Transport: UART
  Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
```