

AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 14. Juli 2023, 20:19

[lukthemajor](#) So sah das bei meinem X299 Build damals auch aus!

Was du probieren kannst:

1. USB-Port für die Fenvi mal mit USB2 oder USB3 zu testen.
2. Anderen PCIe Steckplatz nehmen
3. USB abschließen vom Board und Fenvi und dann wieder USB anschließen an Board und Fenvi