

# Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 14. Juli 2023, 20:24

[chrisnative](#)

Ich dachte die ganze Zeit, dass du ne extra Thunderbolt-Karte hast 😄

Aber tut nichts zur Sache.

Was steht unter PCI in dem Systembericht?

Wenn Karte/Controller nicht geflasht sind, dann ist es normal, dass unter Thunderbolt nichts angezeigt wird.