

Gigabyte Z390 M Gaming | Geplantes Systemupdate von Mojave | erste Fragen im Vorfeld

Beitrag von „MPC561“ vom 15. Juli 2023, 03:27

Ich habe keine "reine" Fenvi T-919 sondern etwas ähnliches. Trotzdem sollte eigentlich WLAN zumindest funktionieren iirc. Ggf. muss man auch noch unter "Netzwerk" - "Dienst hinzufügen" einen WLAN Anschluss anlegen.

Bluetooth ist was anderes. Da muss unbedingt der richtige Port auf "internal" sein. Meine EFI setzt (USB Portmapping) den Port voraus den ich benutzt habe. Ich kann Dir aber nicht sagen welcher das ist. Der Rechner steht im Haus meiner Eltern und da bin ich nicht oft (da sehr weit weg). Wenn der Port nicht stimmt kommt es zu lustigsten Effekten. Also vielleicht einfach erstmal den Port intern umstecken.