

# GIGABYTE Z390 M GAMING, FENVi FV-T919 und macOS Ventura

Beitrag von „KMac“ vom 15. Juli 2023, 13:34

[Phantomias](#) erst mal alle Kexte für BT & BRCM raus und config.plist entsprechend ändern. Wichtig BT muss auf intern stehen, also USB-Mapping überprüfen... die Fenvi läuft oob, braucht keine extra Kexte...