

# **GIGABYTE Z390 M GAMING, FENVi FV-T919 und macOS Ventura**

**Beitrag von „MPC561“ vom 15. Juli 2023, 22:26**

Wie im anderen Thread schon erwähnt. Ich konnte des Z390 M Gaming nur mit den Kexten oben ans laufen bekommen. Hat mich verdammt viel Zeit gekostet bis es lief.

Aber der Hauptpunkt bis zu dem ich auch viele Probleme hatte war in der Tat, das der USB Port auf internal sein muss.

Das USB Portmapping das in meiner EFI dabei ist hat einen der internen Ports als "internal" deklariert. Welchen kann ich jetzt leider nicht eruieren da der Rechner bei meinen Eltern steht.

Ich habe den Verdacht Du nutzt genau den anderen. Also erstmal einfach umstecken auf F\_USB1 und booten versuchen, ohne gleich alles rauszuwerfen.

Rauswerfen würde ich nur wenn es dann auch nicht geht.