

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „chrisnative“ vom 16. Juli 2023, 07:38

@[kaneske](#) Korrekt, eine TB2-SSD mit Apple-Adapter auf TB3 und im BIOS SL0 „No Security“ eingestellt.

UPDATE: Platte wird erkannt wenn vorm Boot angeschlossen! Hip Hip!

Also nur kein Hot Plug momentan. Wäre jetzt noch das Sahnehäubchen wenn das auch klappen würde.

Aber auch kein Genickbruch!

