

Kernel Panic nach Update von Monterey auf Ventura - ASUS Z390-A, i5-9600k

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 16. Juli 2023, 21:12

Hey,

Läuft Monterey mit dieser EFI?

In dem Fehlerlog steht oft BluetoothHD, würde mal alles an Bluetooth in der EFI deaktivieren und ggf. deine Bluetoothkarte ausbauen, wenn es geht.