

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 17. Juli 2023, 19:31

Manche Geräte funktionieren nicht mit Hot-Plug. Kann evtl am Adapter liegen, aber ist bei meinem Thunderbolt 3 Audio Interface auch so, ebenfalls unter Windows kein Hot-plug.