

Erledigt

Update auf Monterey mit RX 6600 XT - Probleme beim booten in den installer

Beitrag von „notDeviiL“ vom 17. Juli 2023, 22:10

wie hast du das am ende gefixt? Habe das gleiche problem beim updaten von Big Sur auf Monterey

ERROR

LG

Zitat von MrGcGamer

Hm... ich bin leicht verwirrt. [Hier](#) wird gesagt, dass man den USBInjectAll kext benutzen soll (was ich unter BigSur noch tat).

Und [Hier](#) wird dann gesagt, dass man ihn nicht nutzen soll... und ob man `XhciPortLimit` jetzt an haben soll oder nicht ist mir auch nicht ganz klar... kann mir da vielleicht jemand etwas Erleuchtung schenken?

EDIT:

Den USB kram habe ich jetzt glaube ich hinbekommen, jedoch hänge ich jetzt woanders und weiß nicht wirklich weiter.

Ich habe jetzt einfach den das opencore log hochgeladen samt log vom boot.

...Bin grade etwas ratlos.

Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe:
das resizableBar dinge umgestellt, da meine neue GPU das ja unterstützt, "XHC1
rename" da der wegen dem neuen SMBIOS notwendig ist.



Alles anzeigen