

Probleme bei der Installation bzw. bei der Ersteinrichtung

Beitrag von „floklo4“ vom 19. Juli 2023, 03:27

BCM94360CS2 ist jetzt installiert und somit läuft WLAN und Bluetooth jetzt darüber. Die AX201 scheint wohl nicht komplett supportet zu sein oder aber ich bin zu dumm dafür. Apple Tastatur und Airdrop funktionieren nun perfekt. Ich musste nur die Kexte für die Intel Karte entfernen, die config.plist anpassen und eine neue USB Kext erstellen. Auffällig ist jedoch, dass ich den "USB-Port" der PCIe-Karte auf USB 2 stellen musste, damit es funktioniert. Ist es auf USB 3 oder Internal gestellt, dann kann ich keine Bluetooth Geräte verbinden (WLAN geht aber).