

Thunderbolt z170 Gaming Pro Carbon

Beitrag von „Tastenheld“ vom 29. Juli 2023, 10:44

Schau mir das nachher genauer an.

Grundsätzlich kann es mehrere mögliche Ursachen geben.

Edit: Spiel mal zunächst folgendes Bios ein

[E7A12IMS.1A0.zip](#)

Anschließend folgende EFI nutzen und im Clover Boot Menü mit F4 die DSDT von deinem Board extrahieren und hier im Thread hochladen.

Diese findest du in der EFI unter EFI -> CLOVER -> ACPI -> Origin - Am besten den ganzen Origin Folder als zip anhängen.

PS: Die CLOVER EFI hat nur den zweck die DSDT zu extrahieren und hat nichts mit deinem Board zu tun...

[EFI.zip](#)

Edit: wie schaut es aus ? Ich kann erst weiter machen wenn ich die Sachen von dir kriege.

[kenn00](#)