

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „TECHNIKVERBOT“ vom 31. Juli 2023, 12:49

[Zitat von Arkturus](#)

möglicherweise brauchst Du einen DP Eintrag. Aber sende mal ein Bilde von der Fehlermeldung. bis Big Sur brauchst du mit dem SMBIOS MacBookPro9,2 keine Vorkehrungen zu treffen, das wird unterstützt. [Hardy777](#)

[config1600x900.plist](#)

EDIT: Du kannst aber ein SMBIOS deiner Wahl generieren.

MacbookPro9,2 supported max. Catalina, danach musst du entweder ein anderes SMBIOS wählen, oder die mMn. bessere Methode:

Füg die VMM Patches in deiner Config ein und du hast unabhängig von der zur Plattform passenden SMBIOS bis Monterey nativen Boot und OTA-Support.

Für Ventura musst du CryptexFixup.kext hinzufügen.