

Falsche CPU erkannt

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. August 2023, 21:32

Das Problem mit dem i9 ist ganz einfach zu lösen: Du hast einen Prozessor-Typ angegeben (PlatformInfo/Generic/ProcessorType): 4105 ist nun mal ein i9. Wenn Du da 1541 eingibst, hast Du einen i7, bei einer 0 den tatsächlich vorhandenen Chip..

Wenn Du bei UEFI/APFS/MinDate und //MinVersion statt der 0 je ein -1 eingibst, sollte der Hackie schneller starten