

# MACOS 14 SONOMA BETA

**Beitrag von „Kalypso478“ vom 8. August 2023, 13:54**

Habe mal gestern damit begonnen die MacOS Sonoma Beta auf meiner externen NVMe (über Thunderbolt angeschlossen) auf meinem Hackintosh MacPro 7,1 zu installieren und damit rumzuprobieren.

Installation ist einwandfrei durchgelaufen. Alles funktioniert bis auf das bekannte WLAN Problem.

Habe eine Fenvi-T919 und habe nach den Vorgaben hier im Thread bisher folgende Einstellungen vorgenommen:

- unter Misc -> Security -> SecureBootModel "Disable" gesetzt
- unter Kernel -> Block -> "com.apple.iokit.IOSkywalkFamily" hinzugefügt, stragety=Exclude, MinKernel=23.0.0
- folgende Kexte hinzugefügt: IOSkywalkFamily.kext (MinKernel=23.0.0) und IO80211FamilyLegacy.kext (MinKernel=23.0.0) -> als Child IO80211FamilyLegacy.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC.kext (MinKernel=23.0.0)
- unter NVRAM -> boot-args folgendes ergänzt: ipc\_control\_port\_options=0 -amfipassbeta
- unter NVRAM -> csr-active-config auf 03080000 gesetzt

Nun habe ich zwar wieder eine funktionierende WLAN Anzeige, finde aber keine Netzwerke. Was ist flasch bzw. was muss ich noch tun/ändern, um wieder auf die WLAN-Netzwerke zugreifen zu können?