

Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „plutect“ vom 13. August 2023, 14:53

Meine ältere Version des DriverBoards hatte keinen Lüfter, ich habe mir einen kleinen Noctua Lüfter NF-A4x10 FLX und eine Temperatur Regelung eingebaut von [Pollin](#). Diese schaltet den Lüfter ein, dann höre ich diesen sehr leise aber es schaltet nach kurzer Zeit wieder ab. Funktioniert gut, nur das einstellen bis das Temperatur Fenster gefunden wurde ist eine "Spielerei" 😞 Nur was für geduldige Bastler ...