

Thunderbolt z170 Gaming Pro Carbon

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 20. August 2023, 19:00

Hast du die korrekte PCI Adresse mit IOReg rausgefunden? Die muust du in der SSDT anpassen, sonst geht es nicht. [kenn00](#)