

Thunderbolt z170 Gaming Pro Carbon

Beitrag von „kenn00“ vom 22. August 2023, 09:08

[Tastenheld](#)

[KungfuMarek](#) hat es bereits erwähnt, es lief damals über DisplayPort aber mit der Titan Ridge 2.0. Die ist ja wieder zurückgeschickt worden und aktuell wird die ThunderboltEX3 verwendet.

Die ThunderboltEX3 wird im Bios erkannt aber das war's auch schon.

Es besteht nach wie vor das blackscreen Problem mit Windows 10. Sobald ich mit aktivierten TB-Settings booten will, kommt nur noch ein blackscreen.

Naja, muss mit deaktivierten TB settings Win 10 booten, daher taucht da vermutlich auch nicht's auf... Seit dem ich mein BIOS geupdated habe, habe ich dieses blackscreen problem, habe ein Gefühl, dieses würde sich durch ein BIOS Rollback lösen.

Werde das noch die Tage versuchen, falls das nicht klappt,

[Tastenheld](#) könnte ich dir eventuell (also falls du's probieren möchtest und die verfügbare Zeit sowie Kraft hast) die Karte zuschicken.

Ich habe in einem anderen Thread gesehen, dass du dir das gleiche Mainboard wie ich geholt hattest, um mir bei dem Problem zu helfen. Ob du dies noch immer besitzt, weiss ich nicht.

Lg