

Catalina (10.15) und ICH10 Hotplug

Beitrag von „griven“ vom 22. August 2023, 15:19

Wenn es um den IceLake geht wird das so auch nicht funktionieren...

Das Ganze ist spezifisch für den Intel ICH10 Chipsatz (IvyBridge Generation) und hier auch auf SATA beschränkt und lässt sich nicht auf modernere Chipsätze oder andere Anschlussvarianten (NVME zum Beispiel) übertragen. Wenn die Platte aber auch unter Linux nicht auftaucht (der Patch ist macOS spezifisch) dann liegt das Problem wohl auch tiefer/an anderer Stelle.