

NUC6i3SYK OC Monterey HDMI AUDIO, möglich?

Beitrag von „Eifeldragon“ vom 26. August 2023, 11:00

ich habe bei meinem NUC8i5 wo HDMI Audio geht mal in den Einstellungen geschaut und absichtlich

Platform ID und framebuffer-con0-alldata verstellt.

Nach dem Reboot hat sich nicht geändert Sound geht immer noch und im Hackintool ist unter Sound HDMI eingetragen.

Da würde ich als naives Greenhorn doch sagen das patchen vom Framebuffer hat nichts mit dem Eintrag HDMI in der Sound Ausgabe zu tun, da muss grundsätzlich was anderes für die Voraussetzung gemacht werden oder wie in meiner ersten Frage "Hat dieser NUC6i3SYK grundsätzlich die Möglichkeit mittels seiner Hardware Sound über HDMI auszugeben.

