


Zwei kleine Probleme

Beitrag von „nobby“ vom 27. August 2023, 17:57

[iPhoneTruth](#)

Hi,

natürlich habe ich via OC den USBPort.kext eingebunden .

Trotzdem schaltet er gleich den USB Port beim booten weg 

Werde mich mal mit dem Hackintool an´s mappen machen ,vielleicht bekomme ich das ja hin .

LG nobby

Sofern ich alles richtig gemacht habe mit dem Hackintool

Der USB Port wird trotzdem gleich beim booten weggeschaltet 

Ich weiß nicht weiter....