

EFI für Gigabyte Aorus Gaming 7 & Threadripper 1950x X399

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. August 2023, 20:17

[the ace](#)

was sagt das bios- ist es aktualisierbar, oder ist es crappelig wie eine heiße kartoffel und folgebios haben den umstand verschlimmbessert oder du kannst dann im normalfall nicht mehr zurück?

lg 😊

--

edit- die neuste biosversion 13a- ist die "niemals zurück capsule"

die davor ist noch downgradebar-sollte so sein

edit 2 - ich habe das letzte bios vor der capsule mal geupdatet- ob das so vom biosinternen flasher genommen wird weiß ich natürlich nicht- und- es ist defakto ein efibios-

bild nach ubu- |



```
UEFI BIOS Updater v1.79.17 - X399AG7.F12

Main Menu
[Current version in BIOS file]
1 - Disk Controller
  EFI AND RAIDxpert2-Fxx - 9.3.0-00266
  EFI NVMe Driver present
2 - Video OnBoard
  EFI AND GOP Driver - 1.69.0.15.50
3 - Network
  EFI Lx Killer Uhd1 - 1.1.0.13
  ORCH Lx Killer E2xxx - 2.1.1.5
4 - Other SATA Controller
5 - CPU MicroCode
  View/Extract/Search/Replace
6 - AMI Setup IFR Extractor
0 - Exit
RS - Re-Scanning
A - About
Choice:0

1 - Rename to mod_X399AG7.F12
0 - As Is BIOS.BIN

Rename? :1
```

| bild vor ubu-

```
UEFI BIOS Updater v1.79.17 - X399AG7.F12

Main Menu
[Current version in BIOS file]
1 - Disk Controller
   EFI AMD RAIDxpert2-Fxx      - 9.2.0-00070
   EFI NVMe Driver present
2 - Video OnBoard
   EFI AMD GOP Driver         - 1.59.0.0.0_NoSign
3 - Network
   EFI Lx Killer Undi         - 1.1.0.9
   ORCN Lx Killer E2xxx       - 2.1.1.5
4 - Other SATA Controller
5 - CPU MicroCode
   View/Extract/Search/Replace
5 - AMI Setup IFR Extractor
0 - Exit
RS - Re-Scanning
A - About
Choice:
```

edit3-

das flashen erfolgt wie immer auf eigene gefahr/eigenes risiko , ohne gewähr-wie das immer so ist bei einem flash