

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. August 2023, 13:18

Gut möglich, das BrcmBluetoothInjector.Kext deaktiviert werden muss.