

# **BT Modul Instant Wake trotz Definition als 255 (Internal)**

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 30. August 2023, 12:39**

Habe auch Probleme mit dem Sleep... das liegt an den Gigabyte Mainboards.

Ist ein allgemeines Problem mit Z690/790 Mainboards von Gigabyte.

Habe gefühlt alles probiert, sleep geht nicht, habe mich damit abgefunden.