

Probleme / instabil - OC 0.8.9 Ventura MSI Z390 Gaming Edge I 9900 Radeon RX5700 XT

Beitrag von „G.com“ vom 30. August 2023, 20:12

Nimm erst einmal das OC Auxillary Tool und date damit up. Dann lässt Du das mal verifizieren und nutzt bei den Quirks die Vorlagen für dein System. Damit bist Du schon mal auf guten Weg.

Eine fertige Efi hilft nur sehr gering, dabei lernt man nichts. Lies Dir einmal ganz genau die Dortania Anleitung durch, da steht alles und 2-3 Stunden später hast Du sicher eine lauffähige EFI.

Nimm für dein USB mal das USB Map Tool, erstelle eine SSDT RHUB reset mit SSDT Time, nutze den XHCI Port Limit Quirk und mappe dein USB mal sauber. Da ist weder eine SSDT-UIAC noch ein Kext in deiner EFI.

Dann extrahiere deine DSDT und erstelle Dir die RTC AWAC, HPET und USB-EX mit SSDT Time.

Dazu noch die SSDT-Plug und ACPI sollte damit soweit fertig sein.

Dann noch die notwendigen Kexte für Internet, Audio und ggf. BT/Wifi.

Damit sollte dein System booten und dann Feintuning.

Viel Erfolg.