

MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. September 2023, 12:58

[Zitat von Wolle62](#)

Ich wollte die fette RX590 gegen eine schlanke RX460 ersetzen, da ich ja kein Gamer bin.

leider habe ich damit einen Blackscreen?!

Unter Ventura läuft die RX460 OOB ??

Wurden da Treiber entfernt?

Muss ich noch was zusätzlich in die config eintragen?

starte mal den OCLP. Er müsste die Karte erkennen und ggf eine Patch anbieten.