

SSDT-EC-USBX nicht nötig?

Beitrag von „G.com“ vom 5. September 2023, 13:29

Moin,

bei der Fehlersuche im Kernel Log fiel mir auf, das er sagte Gerät EC sei schon vorhanden.

Habe dann versuchsweise die genannte SSDT rausgeworfen. USB Power immer noch korrekt. Kommt wohl vom Kext.

Gerät EC weder in der Original DSDT vorhanden noch im iOReg, dennoch läuft die Kiste.

Habe ich was verpasst?

Gruss

g.com