

Touchpad, WLAN und NVMe Karte funktionieren nicht [Acer Swift 3 SF314-59, Tiger-Lake leider]

Beitrag von „iamshinigami“ vom 5. September 2023, 21:25

Wie schon im Titel geschrieben läuft beim Installationsprozess nicht. Der Installer erkennt weder die NVMe (Samsung Evo 980 Pro 1TB), noch den WLAN Chip, noch irgendwas anderes wichtiges.

Ich war bis jetzt aber auch zu faul nach Kexits oder anderen zu suchen, was ich jetzt aber tun werde. (Hätte ich vielleicht auch früher machen können..)

Hilfe wär aber super! Hier nochmal das komplette Setup des Laptops:

- Prozessor: Intel Core i3-1115G4
- Grafik: Intel Iris Xe
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-3200
- Speicher: (256 GB SSD), Durch Update nun eine Samsung Evo 980 Pro 1TB NVMe PCIe4 SSD
- Display: 14 Zoll, Full HD (1920 x 1080), IPS
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Gewicht: 1,4 kg
- Abmessungen: 321,9 x 217,6 x 17,9 mm