

RX460 mit Ventura OOB , mit Sonoma Blackscreen ?

Beitrag von „Wolle62“ vom 7. September 2023, 09:22

Wie gewünscht ein extra Thread zu dem Problem:

Ich habe also eine Powercolor RX460 mit 2GB RAM, wird unter Ventura so geführt und läuft dort OOB: (Hackintool Auszug)

```
IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PC00@0/AppleACPIPCI/PEG1@1/IOPP/GFX0@0
```

```
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)
```

Baffin

Mit dem Sonoma Installer wie auch dem Update aus Ventura heraus habe ich mit der Karte einen Blackscreen oder verbleibe in der Konsole. (agdpmo=pikera > Konsole, ohne Blackscreen)

Ich habe SMBIOS iMac19,2 / iMacPro1,1 / und iMac20,2 versucht. Überall das selbe.

Das MacOS Sonoma habe ich mit AnyMacOS geladen und installieren lassen. Da ist nur eines zur Auswahl.

Im Anhang nochmal der EFI Ordner ohne Serial, die in dem anderen Thread war aber auch Fake.

Auch noch der Auszug mit dem IO Regexplorer im Anhang.

Was kann ich nun tun, damit die Karte auch von Sonoma erkannt wird? Wie im Hauptthread gesehen, läuft die RX460 eigentlich mit Sonoma?

Bin für jeden Ratschlag dankbar!