

RX460 mit Ventura OOB , mit Sonoma Blackscreen ?

Beitrag von „byebye123“ vom 7. September 2023, 11:40

als boot arg habe ich auch mal -lilubetaall gesetzt das sollte aber eigentlich nicht nötig sein....

Und OpenCore auf 094 updated sowie 2 Kext waren noch nicht up to date.

Anbei mal die Fehler in der EFI.

Ich habe mal auf iMac 20,1 umgestellt und eine neue serial generiert.

Was mich irgendwie wundert sind die vielen SSDT's das kann ich so auf die schnelle nicht beurteilen.

Ob die USB Deklaration so funktioniert kann leider auch nicht sagen da ich das anders umsetze.....

Hast du mal die EFI aus dem Sonoma Beta Thread probiert die ich geposted hatte ?

Nutze mal das gute Tool [OCAuxiliaryTools](#) zum bearbeiten und Updaten deiner EFI's.

Code

1. NOTE: This version of ocvalidate is only compatible with OpenCore version 0.9.4!
- 2.
3. OCS: Missing key DisableIoMapperMapping, context <Quirks>!
4. OCS: Missing key InstanceIdentifier, context <Boot>!
5. OCS: Missing key ConsoleFont, context <Output>!
6. OCS: Missing key GopBurstMode, context <Output>!
7. OCS: Missing key InitialMode, context <Output>!
8. OCS: Missing key PciIo, context <ProtocolOverrides>!
9. OCS: Missing key ResizeUsePciRblo, context <Quirks>!
10. Serialisation returns 7 errors!
- 11.

12. PlatformInfo->Generic->SystemUUID is borked (Can only be empty, special string OEM or valid UUID)!
13. CheckPlatformInfo returns 1 error!
- 14.
15. UEFI->Output->InitialMode is illegal (Can only be Auto, Text, or Graphics)!
16. CheckUefi returns 1 error!
- 17.
18. Completed validating EFI/OC/config.plist in 1 ms. Found 9 issues requiring attention.

Alles anzeigen