

# RX460 mit Ventura OOB , mit Sonoma Blackscreen ?

Beitrag von „Nio82“ vom 7. September 2023, 15:00

[Zitat von Wolle62](#)

Ich habe also eine Powercolor RX460 mit 2GB RAM...

Da haben wir auch schon das Problem! Da hat einer wohl vor dem Hardware Kauf nicht alle seine Hausaufgaben gemacht.

Dortania Webseite sagt deutlich im GPU Buyers Guide:

*"...The only brands **you should avoid with the Polaris series would be XFX (460/560 models), PowerColor, HIS and VisionTek** as many users have had bootloader and macOS boot issues..."*

Quelle: <https://dortania.github.io/GPU...#polaris-10-and-20-series>

Es gibt da wohl Lösungsansätze für, aber keine allgemein gültigen. Und eine Möglichkeit wäre wohl anderes VBIOS zu flashen. Weil da drinn der Fehler liegt. Am besten mal Tante Google nach Rat fragen "Powercolor RX 460 Hackintosh".