

Erledigt

Geht der Turbo richtig?

Beitrag von „T-Low“ vom 24. August 2013, 16:37

Ok.. dachte schon 😊

Also nochmal wie es bei mir ist und ich glaube es sollte auch so sein, also funzt bei mir

Habe EIST auf Auto (soll aber laut TuRock auf Disable

Sys Def hab ich iMac 13.2

Turbo Auto

C1E Auto

C3/6 Auto

und bei mir taktet die CPU laut HW Sensors im Idle auf 1,6 Ghz bis auf 3,4 GHz bei Benötigung und wens mal nötig ist boostet die CPUZ auf 3,7 Ghz aber nur für ne Sekunde oder so = Turbo

Korrigiert mich wenn da was net stimmt oder anders sein sollte 🙄