

Bin kurz vorm Hackintosh Ausstieg - STaändig neue Probleme - Aktuell Aussetzer auf Desktop und besonders stark bei Browser Video Wiedergabe

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 23. September 2023, 17:26

[Zitat von Nixgehtmehr](#)

Warum die Inject all rausnehmen?

Weil das nichts mit USB Mapping zu tun hat, das ist eine andere Form von XhciPortLimit.

Der iMacPro hat keine Navi23.

CPUFriend.kext allein bringt dir nichts, du musst noch einen FriendDataProvider.kext dazu erstellen.