

Grafikprobleme mit HP-Laptop (ehemals: Hilfe: HP Laptop 15-dal405ng und macOS Catalina mit OC093 will nicht klappen...)

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 30. September 2023, 19:46

Endlich habe ich mal wieder Zeit gefunden und den HP nochmals gequält... und immerhin mit mäßigem Erfolg!

Der Booter hat geklappt, die Installation ist komplett und er startet nun mit macOS Ventura.

Jetzt kommen die "Kleinigkeiten", allen voran der Sound.

Es kann nichts abgespielt und auch nichts aufgenommen werden, sowohl Ein- als auch Ausgabegerät wird nicht angezeigt.

So wie ich das verstanden habe, wird der "Codec" mit dem Eintrag "alcid=xxx" gesetzt, wobei der Codec je nach System variiert.

Bei mir ist es der "ALC236"-Codec, und da habe ich nun alle Layouts durch (siehe Foto).



| | | | | |
|---------|--------|--|-----------|----|
| Realtek | ALC236 | 0x100001, 0x100002, layout 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 36, 54, 55, 99 | 13 (10.9) | -- |
|---------|--------|--|-----------|----|

Morgen werde ich die Geschichte mit dem "HPET-Fix" testen und hoffe, dass das was bringt.

Im Anhang schon mal vorab die funktionierende EFI, wenn auch noch nicht perfekt.

Falls jemand mal die gleichen Schwierigkeiten hat wie ich hatte...