

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schmalen“ vom 30. September 2023, 20:21

Also ich habe meine BCM94352 hmb an laufen bekommen, indem ich die V2.1.8 AirportBrcmFixup.kext eingesetzt habe.

Und auch die AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC_Injector.kext aktiviert.

Zusätzlich habe ich im Boot arg noch -brcmfixbeta eingetragen.

Wlan funktioniert, und konnte mit dem Internet verbunden werden.

Danach habe ich step for step noch die

BrcmFirmwareData.kext 2.6.9

BrcmPatchRAM3.kext 2.6.9

BrcmBluetoothInjector.kext 2.6.9

BlueToolFixup.kext 2.6.9

aktiviert..... siehe da Bluetooth hatte so auch seine Verbindung nach draussen...

Die üblich bekannten Kexte wie IO80211FamilyLegacy.kext etc.... sind auch bei mir aktiviert

evtl. hilft das jemanden?