

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „f10“ vom 4. Oktober 2023, 14:00

Die BT-Reihenfolge passt schon so. Allerdings ist Bluetoolfixup.kext nicht die aktuellste Version 2.6.9, jedenfalls dem 'Comment' in deinem Screenshot nach zu urteilen. 2.6.3 ist nur neu genug für Ventura.