

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „f10“ vom 4. Oktober 2023, 15:06

Ist die Fenvi komplett ausgebaut/deaktiviert?

Sind hinten am motherboard beide Antennen angeschraubt?

HS14 als internal deklariert?

=> Wenn möglich, boote einmal in Windows, hat bei mir geholfen bei unerklärlichen BT-Faxen..

Mehr fällt mir auch nicht ein.