

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. Oktober 2023, 20:56

MX Master musst Du jedes mal neu pairen.. Also in den Bluetooth-Einstellungen löschen, ausschalten, wieder neu einschalten, verbinden.