

Mac Pro 5.1 mit Radeon RX 580 8 GB von AMD

Beitrag von „griven“ vom 13. Oktober 2023, 08:48

Ist aber alles in allem eigentlich gar nicht mehr notwendig 😊

Der TE möchte ja eh den OCLP einsetzen und eben der bietet die Möglichkeit ein AMD oder NVIDIA GOP zu injecten um eben genau das Problem des fehlenden BootScreens zu lösen 😊

Wenn man den Patcher anwendet einfach mal in die Settings gehen und dort auf den Tab Advanced wechseln unter dem Punkt Graphics gibt es da die Punkte AMD GOP Injection und NVIDIA GOP Injection hier einfach passend den Haken setzen und anschließend mit Return zurück zum Hauptmenu. Mit Build and install OpenCore kann man dann eine passende EFI mit entsprechendem Support für die eigentlich nicht supportete nicht mac Grafikkarte bauen und installieren.