

Erledigt

ALC898

GA-Z77x-U5DH

Knistern

bzw.

Aussetzer

Beitrag von „nicodimis“ vom 26. August 2013, 07:56

Sorry nach der Installation zwar kein Knistern aber auch kein Ton.

Hab eine Lösung gefunden. Zwar keine wirklich schöne aber es funktioniert.

Anscheinend gibt es nur Schwierigkeiten mit dem Ausgang Interne Lautsprecher. Über Line-out funktioniert es wie es soll.