

Bootsound und dann...

Beitrag von „hack4chris“ vom 2. November 2023, 11:13

Sicher, ein 2011er ist mac mini 5 oder so.

Mavericks war ein offizielles Update.

Hardware der Peripherie ist nicht schadhaft, da kann ich sicher sein.

Das Monterey ist von einem Kollegen mit mini 6,1 (2012) - der hat das mit OpenCore 1.1.1 ergänzt.

Das [keyboard Mapping](#) habe ich mir dort angeschaut und nutze die Tasten wie beschrieben.

Nach dem Update auf Mav. hat alles noch einen halben Tag funktioniert und dann hat der mini spontan rebootet. Danach war's aus mit dem Bild.