

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „FriFlo“ vom 3. November 2023, 11:22

Jetzt habe ich leider wieder doch ein Problem: Ich habe mir zum Hackintosh einen Mac Studio geholt und deswegen zwei SSDs (reine Daten) aus dem Hacky ausgebaut. Danach startete das Mainboard nicht. Ich habe schließlich herausbekommen, dass es einen CMOS Reset brauchte. Nachdem es dann erneut nicht ins BIOS ging', habe ich die Batterie ausgetauscht und nun startet der PC wieder zuverlässig in BIOS. Allerdings sind dabei sämtliche Einstellungen des BIOS verloren gegangen und ich musste alle noch mal neu einstellen. Dabei verwendete ich die Einstellungen von Jimsalabim's PDF am Anfang dieses Threads. Nun startet MacOS zwar wieder, allerdings gibt es einige Probleme. WLAN geht wieder nicht und ich bekomme auch kein Internet oder Netzwerk mehr über Ethernet (die Ports des Mainboards) zustande. Außerdem fiel mir auf, dass die USB-Ports des Mainboards eine schlechte Verbindung haben. Unter Windows läuft alles normal. Kann es sein, dass ich irgendwas im BIOS ändern muss, was anders ist als im PDF?