

Random freezes und reboot Monterey

Beitrag von „freeapp“ vom 3. November 2023, 17:10

Da niemand Antwortet, nutze ich das mal als persönlichen Blog...

Habe nun auf Ventrua Upgegraded --> Problem besteht weiterhin

Update einer KEXT --> Problem besteht weiterhin

Werde als nächstes mal meine USB.kext neu erstellen, habe gelesen, dass das auch dafür verantwortlich sein kann.

Wenn das nicht hilft mache ich noch einen Memory Check.

Dann kommt mal Windows drauf umzu sehen ob es da auch ist, wenn es da nicht ist, liegt es an der Hardware und nicht an MacOS...

Meine OC Config erstelle ich mit OCAT.

Falls jemand auch ein ASUS Prime Z390-P hat wäre es nett wenn ich das mal zum vergleich haben könnte, vielleicht ist ja auch irgendeine andere Einstellung komplett daneben...

Updates folgen...