

# Kein DVD-Laufwerk

**Beitrag von „atl“ vom 5. November 2023, 15:56**

Ich habe hier einen BluRay Brenner von ASUS (ASUS BW-16D1HT). Der funktioniert unter allen macOS Versionen, die ich bisher installiert hatte, also von High Sierra (macOS 10.12) bis Ventura (macOS 13), problemlos. Ich vermute hier ein Problem mit den SATA-Ports seitens der EFI bzw. des BIOS.