

# Kein DVD-Laufwerk

Beitrag von „al6042“ vom 5. November 2023, 16:39

Lief der Brenner unter KL auch am selben Mainboard?

Ich gehe davon aus, dass es an einem fehlenden Kext für die SATA-Unterstützung liegt. Einstellungstechnisch gibt es in OC nicht viele Optionen, die mit SATA zu tun haben.

Da wäre mal spannend zu sehen, welcher AHCI-Controller in deinem Mainboard zum Einsatz kommt.

EDIT:

Eben das Mainboard in der Signatur gesehen...

EDIT2:

Vielleicht hat [fabiosun](#) eine Idee hierzu